

Exemple d'un contresens ayant fait plusieurs accidents

Au dernier point avant pénétration possible en contresens il y a

cinq déficiences

et cinq solutions

- 1 – les panneaux sens interdit sont loin et peu visibles.
- 2 – absence de panneau indiquant la nature du danger
- 3 – aucune indication directionnelle ne figure dans le nez du musoir
- 4 – on n'informe pas le conducteur de sa situation erronée, ni de ce qu'il doit faire,
- 5 – on ne donne pas au conducteur la possibilité matérielle de se rattraper.



Cinq solutions

- 1 – rendre les panneaux sens interdit plus visibles
- 2 – panneau informant par l'image de la nature du danger
- 3 – panneaux directionnels dans le nez du musoir
- 4 – informer le conducteur en phrasé de son erreur, de ce qu'il doit faire
- 5 – lui donner la possibilité matérielle de se rattraper.



La configuration rendant le panneau sens interdit plus visible + l'indication "vous êtes à contresens" + "faites demi-tour", + chaussée resserrée + panneau des 2 voitures, aurait arrêté efficacement le conducteur et l'aurait renseigné sur sa situation.